


**8038623**

Measuring station

**FESTO**

**MPS®**

Handbuch  
Manual  
Manual  
Manuel



Festo Didactic  
8038624 de/en/es/fr  
03/2015 R1.0

Bestell-Nr./Order number: 8038624  
Stand/Revision level: 03/2015  
Autoren/Authors: Frank Ebel, Mustafa Ersoy  
Layout: 05/2015, Frank Ebel

© Festo Didactic SE, Rechbergstraße 3, 73770 Denkendorf, Germany, 2015

 +49 711 3467-0       [www.festo-didactic.com](http://www.festo-didactic.com)  
 +49 711 34754-88500       did@festo.com

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen.

Reproduction, distribution and utilisation of this document, as well as the communication of its contents to others without explicit authorisation, is prohibited. Offenders will be held liable for damages. All rights reserved, in particular the right to file patent, utility model and registered design applications.

<b>Deutsch</b>	3
<b>English</b>	21
<b>Español</b>	39
<b>Français</b>	59

# Inhalt

<b>1</b>	<b>Allgemeine Voraussetzungen zum Betreiben der Geräte</b>	5
<b>2</b>	<b>Piktogramme</b>	5
<b>3</b>	<b>Bestimmungsgemäße Verwendung</b>	6
<b>4</b>	<b>Für Ihre Sicherheit</b>	6
4.1	Wichtige Hinweise	6
4.2	Verpflichtung des Betreibers	7
4.3	Verpflichtung der Auszubildenden	7
4.4	Gefahren im Umgang mit dem Modularen Produktions-System	7
4.5	Sicher arbeiten	7
<b>5</b>	<b>Technische Daten</b>	9
5.1	Kontaktbelegungstabelle	10
<b>6</b>	<b>Transport/Auspicken/Lieferumfang</b>	11
6.1	Transport	11
6.2	Auspicken	11
6.3	Lieferumfang	11
<b>7</b>	<b>Aufbau</b>	12
7.1	Die Station Messen	12
7.2	Das Modul Drehen-Heben	13
7.3	Das Modul Band	14
<b>8</b>	<b>Funktion</b>	15
<b>9</b>	<b>Ablaufbeschreibung</b>	15
<b>10</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	17
10.1	Arbeitsplatz	17
10.2	Montage von Profilplatte und Bedienpult	18
10.3	Kabelverbindungen	18
10.4	Spannungsversorgung	19
10.5	SPS Programme laden	19
10.6	Ablauf starten	19
<b>11</b>	<b>Wartung und Pflege</b>	20
<b>12</b>	<b>Weitere Informationen und Aktualisierungen</b>	20



## 1 Allgemeine Voraussetzungen zum Betreiben der Geräte

Der Labor- oder Unterrichtsraum muss mit den folgenden Einrichtungen ausgestattet sein:

- Es muss eine NOT-AUS-Einrichtung vorhanden sein.
  - Innerhalb und mindestens ein NOT-AUS außerhalb des Labor- oder Unterrichtsraums.
- Der Labor- oder Unterrichtsraum ist gegen unbefugtes Einschalten der Betriebsspannung bzw. der Druckluftversorgung zu sichern.
  - z. B. Schlüsselschalter
  - z. B. abschließbare Einschaltventile
- Der Labor- oder Unterrichtsraum muss durch Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD) geschützt werden.
  - RCD-Schutzschalter mit Differenzstrom  $\leq 30 \text{ mA}$ , Typ B.
- Der Labor- oder Unterrichtsraum muss durch Überstromschutzeinrichtungen geschützt sein.
  - Sicherungen oder Leitungsschutzschalter
- Der Labor- oder Unterrichtsraum muss durch einen Arbeitsverantwortlichen überwacht werden.
  - Ein Arbeitsverantwortlicher ist eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person mit Kenntnis von Sicherheitsanforderungen und Sicherheitsvorschriften mit aktenkundiger Unterweisung.
- Es dürfen keine Geräte mit Schäden oder Mängeln verwendet werden.
  - Schadhafte Geräte sind zu sperren und aus dem Labor- oder Unterrichtsraum zu entnehmen.

Allgemeine Anforderungen bezüglich des sicheren Betriebs der Geräte:

- Verlegen Sie Leitungen nicht über heiße Oberflächen.
  - Heiße Oberflächen sind mit einem Warnsymbol entsprechend gekennzeichnet.
- Die zulässigen Strombelastungen von Leitungen und Geräten dürfen nicht überschritten werden.
  - Vergleichen Sie stets die Strom-Werte von Gerät, Leitung und Sicherung.
  - Benutzen Sie bei Nichtübereinstimmung eine separate vorgeschaltete Sicherung als entsprechenden Überstromschutz.
- Geräte mit Erdungsanschluss sind stets zu erden.
  - Sofern ein Erdanschluss (grün-gelbe Laborbuchse) vorhanden ist, so muss der Anschluss an Schutzerde stets erfolgen. Die Schutzerde muss stets als erstes (vor der Spannung) kontaktiert werden und darf nur als letztes (nach Trennung der Spannung) getrennt werden.
- Wenn in den Technischen Daten nicht anders angegeben, besitzt das Gerät keine integrierte Sicherung.

## 2 Piktogramme

Dieses Dokument und die beschriebene Hardware enthalten Hinweise auf mögliche Gefahren, die bei unsachgemäßem Einsatz des Systems auftreten können. Folgende Piktogramme werden verwendet:



### Warnung

... bedeutet, dass bei Missachten schwerer Personen- oder Sachschaden entstehen kann.

## 3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Stationen des Modularen Produktions-Systems sind nur zu benutzen:

- für die bestimmungsgemäße Verwendung im Lehr- und Ausbildungsbetrieb
- in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand

Die Stationen sind nach dem heutigen Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei unsachgemäßer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter und Beeinträchtigungen der Komponenten entstehen.

Das Lernsystem von Festo Didactic ist ausschließlich für die Aus- und Weiterbildung im Bereich Automatisierung und Technik entwickelt und hergestellt. Das Ausbildungsunternehmen und/oder die Ausbildenden hat/haben dafür Sorge zu tragen, dass die Auszubildenden die Sicherheitsvorkehrungen, die in diesem Arbeitsbuch beschrieben sind, beachten.

Festo Didactic schließt hiermit jegliche Haftung für Schäden des Auszubildenden, des Ausbildungsunternehmens und/oder sonstiger Dritter aus, die bei Gebrauch/Einsatz dieses Gerätes außerhalb einer reinen Ausbildungssituation auftreten; es sei denn Festo Didactic hat solche Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.

## 4 Für Ihre Sicherheit

### 4.1 Wichtige Hinweise

Grundvoraussetzung für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb des MPS® ist die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitshinweise und der Sicherheitsvorschriften. Dieses Handbuch enthält die wichtigsten Hinweise, um das MPS® sicherheitsgerecht zu betreiben.

Insbesondere die Sicherheitshinweise sind von allen Personen zu beachten, die am MPS® arbeiten. Darüber hinaus sind die für den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung zu beachten.

## 4.2 Verpflichtung des Betreibers

Der Betreiber verpflichtet sich, nur Personen am MPS® arbeiten zu lassen, die:

- mit den grundlegenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut und in die Handhabung des MPS® eingewiesen sind,
- das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise in diesem Handbuch gelesen und verstanden haben.

Das sicherheitsbewusste Arbeiten des Personals soll in regelmäßigen Abständen überprüft werden.

## 4.3 Verpflichtung der Auszubildenden

Alle Personen, die mit Arbeiten am MPS® beauftragt sind, verpflichten sich, vor Arbeitsbeginn:

- das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise in diesem Handbuch zu lesen,
- die grundlegenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung zu beachten.

## 4.4 Gefahren im Umgang mit dem Modularen Produktions-System

Das MPS® ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei ihrer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen an der Maschine oder an anderen Sachwerten entstehen.

Das MPS® ist nur zu benutzen:

- für die bestimmungsgemäße Verwendung und
- in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand.



**Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen!**

## 4.5 Sicher arbeiten

### Allgemein

- Die Auszubildenden dürfen nur unter Aufsicht einer Ausbilderin/eines Ausbilders an den Schaltungen arbeiten.
- Betreiben Sie elektrische Geräte (z. B. Netzgeräte, Verdichter, Hydraulikaggregate) nur in Ausbildungsräumen, die mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) ausgestattet sind.
- Beachten Sie die Angaben der Datenblätter zu den einzelnen Komponenten, insbesondere auch alle Hinweise zur Sicherheit!

- Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, dürfen beim Schulungsbetrieb nicht erzeugt werden und sind umgehend zu beseitigen.
- Tragen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, Sicherheitsschuhe), wenn Sie an den Schaltungen arbeiten.

### **Mechanik**

- Greifen Sie nur bei Stillstand in den Aufbau.
- Montieren Sie alle Komponenten fest auf die Profilplatte.
- Grenztaster dürfen nicht frontal betätigt werden.
- Verletzungsgefahr bei der Fehlersuche!  
Benutzen Sie zur Betätigung der Grenztaster ein Werkzeug, z. B. einen Schraubendreher.
- Stellen Sie alle Komponenten so auf, dass das Betätigen von Schaltern und Trenneinrichtungen nicht erschwert wird.
- Beachten Sie Angaben zur Platzierung der Komponenten.

### **Elektrik**

- Verwenden Sie nur Kleinspannungen, maximal 24 V DC.
- Herstellen bzw. Abbauen von elektrischen Anschlüssen nur in spannungslosem Zustand!
- Verwenden Sie für die elektrischen Anschlüsse nur Verbindungsleitungen mit Sicherheitssteckern.
- Ziehen Sie beim Abbauen der Verbindungsleitungen nur an den Sicherheitssteckern, nicht an den Leitungen.

### **Pneumatik**

- Überschreiten Sie nicht den zulässigen Druck von 600 kPa (6 bar).
- Schalten Sie die Druckluft erst ein, wenn Sie alle Schlauchverbindungen hergestellt und gesichert haben.
- Entkuppeln Sie keine Schläuche unter Druck.
- Verletzungsgefahr beim Einschalten von Druckluft!  
Zylinder können selbsttätig aus- und einfahren.
- Unfallgefahr durch ausfahrende Zylinder!
  - Platzieren Sie pneumatische Zylinder immer so, dass der Arbeitsraum der Kolbenstange über den gesamten Hubbereich frei ist.
  - Stellen Sie sicher, dass die Kolbenstange gegen starre Komponenten des Aufbaus fahren kann.
- Unfallgefahr durch abspringende Schläuche!
  - Verwenden Sie kürzest mögliche Schlauchverbindungen.
  - Beim Abspringen von Schläuchen:  
Schalten Sie die Druckluftzufuhr sofort ab.
- Pneumatischer Schaltungsaufbau  
Verbinden Sie die Geräte mit dem Kunststoffschlauch mit 4 mm oder 6 mm Außendurchmesser. Stecken Sie dabei den Schlauch bis zum Anschlag in die Steckverbindung.
- Schalten Sie vor dem Schaltungsabbau die Druckluftversorgung ab.
- Pneumatischer Schaltungsabbau  
Drücken Sie den blauen Lösungsrings nieder, der Schlauch kann abgezogen werden.

## 5 Technische Daten

Parameter	Wert
Betriebsdruck	600 kPa (6 bar)
Betriebsspannung	24 V DC, 4,5 A
Digitale Ein-/Ausgänge Eingänge: 7 (8) Ausgänge: 7	max. 24 V DC max. 2 A pro Ausgang max. 4 A gesamt
Analoge Ein-/Ausgänge Eingänge: 1 (0) Ausgänge:	0 – 10 V DC bzw. ± 10 V DC
Elektrischer Anschluss	24-polige IEEE-488 Buchse (SysLink)
Pneumatischer Anschluss	Kunststoffschlauch mit 6 mm Außendurchmesser
Druckluftverbrauch bei 600 kPa (Dauerzyklus)	3 l/min
Maße	350 mm x 700 mm x 450 mm
<b>Änderungen vorbehalten</b>	

## 5.1 Kontaktbelegungstabelle

### Digital

Funktion	SysLink	Farbe	Benennung
I0	13	grau-rosa	Werkstück am Bandanfang
I1	14	rot-blau	Werkstück in Bandmitte
I2	15	weiß-grün	Kein Werkstück am Bandende
I3	16	braun-grün	Abstandssensor (Signal Schaltausgang)
I4	17	Weiß-grün	Greifer offen
I5	18	braun-gelb	Greifer oben
I6	19	weiß-gelb	Schwenkantrieb in Position „Band“
I7	20	grau-braun	Schwenkantrieb in Position „Messtisch“
Q0	1	weiß	Band vorwärts
Q1	2	braun	Band rückwärts
Q2	3	grün	Vereinzeler ausfahren
Q3	4	gelb	Stopper aktivieren
Q4	5	grau	Greifer öffnen
Q5	6	rosa	Greifer nach unten
Q6	7	blau	Schwenkantrieb zu Position „Messtisch“ drehen
Q7	8	rot	
24 V A	9+10	schwarz	24 V Versorgung der Ausgänge
24 V B	21+22	weiß-rosa	24 V Versorgung der Eingänge
GND A	11	braun-rosa	0 V Versorgung der Ausgänge
GND A	12	lila	0 V Versorgung der Ausgänge
GND B	23+24	weiß-blau	0 V Versorgung der Eingänge

### Hinweis

Bei allen Vorzugsvarianten SPS sind Kabelbrücken von NOT-AUS auf Bit 1.5 gesteckt.

## Analog

Funktion	D-Sub	Farbe	Benennung
AIn0	8	rot	Abstandssensor (Signal analoger Ausgang)
AIn1	7	blau	
AIn2	15	weiß-grün	
AIn3	14	rot-blau	
AOut0	1	weiß	
AOut1	2	braun	
GND A	3	grün	
GND B	6	rosa	

# 6 Transport/Auspicken/Lieferumfang

## 6.1 Transport

Das MPS® wird in einer Transportbox mit Palettenboden geliefert.

Die Transportbox darf ausschließlich mit geeigneten Hubwagen oder Gabelstaplern transportiert werden.

Die Transportbox muss gegen Umfallen und Herunterfallen gesichert sein.

Transportschäden sind unverzüglich dem Spediteur und Festo Didactic zu melden.

## 6.2 Auspicken

Beim Auspacken der Station das Füllmaterial der Transportbox vorsichtig entfernen. Beim Auspacken der Station darauf achten, dass keine Aufbauten der Station beschädigt werden.


Nach dem Auspacken die Station auf mögliche Beschädigungen überprüfen. Beschädigungen sind unverzüglich dem Spediteur und Festo Didactic zu melden.

## 6.3 Lieferumfang

Den Lieferumfang entsprechend dem Lieferschein und der Bestellung überprüfen. Mögliche Abweichungen sind unverzüglich Festo Didactic zu melden.

## 7 Aufbau

### 7.1 Die Station Messen



Prüfen und Messen sind Unterbegriffe der Handhabungsfunktion Kontrollieren.


Wesentliche Bestandteile des Prüfens sind Informationsaufnahme (IST) und Vergleich mit vorgegebenen Eigenschaften (SOLL) und daraus resultierend die Entscheidung "Werkstück gut/schlecht" bzw. "ja/nein".

Wesentlicher Bestandteil des Messens ist der Vergleich von Eigenschaften (IST-Werte) mit vorgegebenen Bezugsgrößen (SOLL-Werte).

Varianten des Prüfens und Messens sind

- Anwesenheit prüfen
- Identität prüfen
- Form prüfen
- Farbe prüfen
- Gewicht prüfen oder messen
- Größe prüfen oder messen
- Position prüfen oder messen
- Orientierung prüfen oder messen


## 7.2 Das Modul Drehen-Heben



Das Modul Drehen-Heben ist ein 2-Achs-Handhabungsgerät für kleine Hub- und Drehaufgaben mit Parallelgreifer. Das Modul eignet sich zum Transportieren von Werkstücken mit 40 mm Durchmesser. Die Greifposition und der Drehwinkel lassen sich einstellen.

Das Modul ist komplett mit Linearantrieb, Drehantrieb, Parallelgreifer, Einzelventilen und elektrischer Schnittstelle aufgebaut.

### 7.3 Das Modul Band



Das Modul Band kann auf einer Profilplatte, auf einem Profilfuß oder auf einer Schlitzmontageplatte montiert werden. Der DC-Motor ist frei positionierbar. Das Modul Band eignet sich zum Transportieren und Vereinzeln von Werkstücken mit 40 mm Durchmesser (z. B. Werkstücksatz „Grundkörper“ oder „Montierbarer Zylinder“).

Das Modul ist komplett aufgebaut. Durch den angebauten Motorcontroller ist Rechts- und Linkslauf möglich.

Das Modul Band dient zum Transport und zum Puffern der Werkstücke. Der Nachweis der Werkstücke am Bandanfang, vor dem Vereinzeler und am Bandende erfolgt durch optische Näherungsschalter mit Lichtleitern.

Der Antrieb des Gurtbandes erfolgt durch einen Gleichstrom-Getriebemotor.

Durch einen angebauten Elektromagneten (Drehmagnet) mit Vereinzeler können die Werkstücke gestoppt und vereinzelt werden.

## 8 Funktion

Die Station Messen nimmt Werkstücke aus dem laufenden Prozess, um die Höhe der Werkstücke zu ermitteln.

Auf das Band gelegte Werkstücke werden bis zum Stopper transportiert. Das Modul Drehen-Heben greift die Werkstücke und legt sie auf einem Messtisch ab. Hier erfasst ein Abstandssensor die Höhe des Werkstücks. Danach wird das Werkstück zurück auf das Band gelegt. Abhängig vom Messergebnis wird das Werkstück durch eine elektrische Weiche auf eine Rutsche aussortiert oder an das Ende des Bands transportiert.

Lichtleiter-Einweglichtschranken und Lichtleiter-Reflexlichttaster mit optischen Sensoren überwachen den Materialfluss auf dem Band.

Das Band kann in beide Richtungen betrieben werden.

### **Ausgangssignale des Abstandssensors**

Der Abstandssensor liefert sowohl ein analoges als auch ein binäres Ausgangssignal. Der binäre Schaltausgang lässt sich durch einfaches Teach-In auf die Messanforderung einstellen.

## 9 Ablaufbeschreibung

### **Startvoraussetzung**

- Kein Werkstück am Bandanfang

### **Ausgangsstellung**

- Schwenkantrieb in Position „Band“
- Greifer oben
- Greifer geschlossen
- Stopper ausgefahren
- Weiche eingefahren
- Bandmotor aus

### **Ablauf**

1. Wird ein Werkstück erkannt, schaltet der Bandmotor ein, das Werkstück wird zum Stopper transportiert.
2. Der Reflexlichttaster vor dem Stopper erkennt das Werkstück, der Bandmotor wird ausgeschaltet.
3. Das Modul Drehen-Heben greift das Werkstück auf dem Band und legt es auf dem Messtisch ab.
4. Die Höhe des Werkstückes wird erfasst.
5. Das Modul Drehen-Heben greift das Werkstück auf dem Messtisch und legt es auf dem Band ab.

**Werkstück „Höhe korrekt“**

6. Der Stopper wird umgeschaltet und der Bandmotor eingeschaltet. Das Werkstück wird zum Bandende transportiert.
7. Hat das Werkstück das Bandende erreicht, wird der Bandmotor ausgeschaltet.

**Werkstück „Höhe nicht korrekt“**

8. Die Weiche wird ausgefahren.
9. Der Stopper wird umgeschaltet und der Bandmotor eingeschaltet. Das Werkstück wird auf die Rutsche ausgeschleust.
10. Hat das Werkstück die Rutsche erreicht, wird der Bandmotor ausgeschaltet.

## 10 Inbetriebnahme

Die Stationen des MPS<sup>®</sup> werden generell

- komplett montiert
- funktionsfähig als Einzelstation justiert
- in Betrieb genommen
- geprüft

geliefert.

### Hinweis

Bei einer Kombination von Stationen müssen eventuell Änderungen am mechanischen Aufbau und der Position und Einstellung von Sensoren vorgenommen werden.

Die Inbetriebnahme beschränkt sich normalerweise auf eine Sichtprüfung auf einwandfreie Verschlauchung/Verkabelung und das Anlegen der Betriebsspannung.


Alle Komponenten, Verschlauchungen und Verkabelungen sind eindeutig gekennzeichnet, so dass ein Wiederherstellen aller Verbindungen problemlos möglich ist.

### 10.1 Arbeitsplatz

Zur Inbetriebnahme der MPS<sup>®</sup> Station mit den Beispielprogrammen benötigen Sie:


- die montierte und justierte MPS<sup>®</sup> Station
- ein Bedienpult
- ein SPS Board mit 16 digitalen Ein- und Ausgängen
- ein Netzgerät 24 V DC, 4,5 A
- eine Druckluftversorgung mit 600 kPa (6 bar)
- einen PC mit installierter SPS Programmiersoftware
- zwei E/A-Kabel (SysLink)

## 10.2 Montage von Profilplatte und Bedienpult



- 1 Profilplatte
- 2 Hammermutter M6-32 (4x)
- 3 Wagen
- 4 Zylinderschraube M6x10 (4x)
- 5 Blechschaube 3,5x9 (2x)
- 6 Bedienpult

## 10.3 Kabelverbindungen



### 1. SPS Board – Station

Bei Verwendung des 19" Moduls Systemstecker SysLink: Verbinden Sie die Buchse A durch ein SysLink Kabel mit der SysLink Buchse des C-Interfaces oder der SysLink Buchse des Digital-I/O-Terminals der Station.

### 2. SPS Board – Bedienpult

Bei Verwendung des 19" Moduls Systemstecker SysLink: Verbinden Sie die Buchse B durch ein SysLink Kabel mit der SysLink Buchse des Bedienpults.

### 3. SPS Board – Netzgerät

Stecken Sie die 4 mm Sicherheitsstecker in die Buchsen des Netzgerätes.

### 4. PC – SPS

Verbinden Sie Ihren PC durch ein Programmierkabel mit der SPS.

## 10.4 Spannungsversorgung

- Die Stationen werden über ein Netzgerät mit 24 V Gleichspannung (max. 5 A) versorgt.
- Die Spannungsversorgung der kompletten Station erfolgt über die Rack-SPS.

## 10.5 SPS Programme laden

Gehen Sie zum Laden der SPS Programme so vor, wie es in den Benutzerhandbüchern der von Ihnen verwendeten Programmiersoftware beschrieben ist.

Aktuelle SPS Programme für verschiedene Steuerungen finden Sie im Internet unter folgender Adresse:

[www.festo-didactic.com](http://www.festo-didactic.com) > Service > MPS® Mechatronische Systeme > Stationen

## 10.6 Ablauf starten

1. Überprüfen Sie Spannungsversorgung und Druckluftversorgung.
2. Entnehmen Sie Werkstücke an Übergabestellen von Modulen oder Stationen vor dem Richten von Hand.
3. Führen Sie den Richtvorgang durch. Der Richtvorgang wird mit dem leuchtenden RICHTEN Taster angefordert und nach dem Betätigen des Tasters durchgeführt.
4. Legen Sie ein Werkstück am Bandanfang auf.
5. Starten Sie den Ablauf der Station Trennen. Der Start wird mit dem leuchtenden START Taster angefordert und nach dem Betätigen des Tasters durchgeführt.

### Hinweise

- Der Ablauf kann durch Drücken des NOT-HALT Tasters oder durch Drücken des STOP Tasters jederzeit unterbrochen werden.
- Mit dem Schlüsselschalter AUTO/MAN können Sie zwischen Dauerzyklus (AUTO) und Einzelzyklus (MAN) wählen.
- Bei einer Kombination mehrerer Stationen gilt:  
Richten der einzelnen Stationen erfolgt entgegen dem Materialfluss.

## 11 Wartung und Pflege

Die MPS® Stationen sind weitestgehend wartungsfrei. In regelmäßigen Abständen sollten:

- die Linsen der optischen Sensoren, der Faseroptiken sowie Reflektoren
- die aktive Fläche des Näherungsschalters
- die gesamte Station

mit einem weichen, fuselfreien Tuch oder Pinsel gereinigt werden.

### Hinweis

Es dürfen keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwendet werden.

## 12 Weitere Informationen und Aktualisierungen

Weiter Informationen und Aktualisierungen zur Technischen Dokumentation der MPS® Stationen finden Sie im Internet unter der Adresse:

[www.festo-didactic.com](http://www.festo-didactic.com) > Service > MPS® Mechatronische Systeme

## Table of contents

<b>1</b>	<b>General requirements for operating the devices</b>	23
<b>2</b>	<b>Pictograms</b>	23
<b>3</b>	<b>Use for intended purpose</b>	24
<b>4</b>	<b>For your safety</b>	24
4.1	Important information	24
4.2	Obligations of the operating company	25
4.3	Obligations of the trainees	25
4.4	Dangers associated with the modular production system	25
4.5	Working safely	25
<b>5</b>	<b>Technical data</b>	27
5.1	Pin allocation table	28
<b>6</b>	<b>Transport, unpacking, scope of delivery</b>	29
6.1	Transport	29
6.2	Unpacking	29
6.3	Scope of delivery	29
<b>7</b>	<b>Layout</b>	30
7.1	The Measuring station	30
7.2	The Rotating-Lifting module	31
7.3	The Conveyor module	32
<b>8</b>	<b>Function</b>	33
<b>9</b>	<b>Sequence description</b>	33
<b>10</b>	<b>Commissioning</b>	35
10.1	Workstation	35
10.2	Mounting the profile plate and the control console	36
10.3	Cable connections	36
10.4	Power supply	37
10.5	Loading the PLC program	37
10.6	Starting the sequence	37
<b>11</b>	<b>Maintenance and care</b>	38
<b>12</b>	<b>Further information and updates</b>	38



## 1 General requirements for operating the devices

The laboratory or the classroom must be equipped with the following devices:

- An emergency-off device must be provided.
  - At least one emergency-off device must be located within, and one outside the laboratory or the classroom.
- The laboratory or classroom must be secured so that the operating voltage and compressed air supply cannot be activated by any unauthorised persons, for example by means of:
  - A key switch
  - A lockable on-off valve
- The laboratory or classroom must be protected by residual current devices (RCDs).
  - Type B residual current circuit breakers with a residual current rating of  $\leq 30\text{ mA}$
- The laboratory or classroom must be protected by overcurrent protection devices.
  - Fuses or circuit breakers
- The laboratory or classroom must be overseen by a supervisor.
  - A supervisor is a qualified electrician or a person who has received appropriate instruction, has knowledge of the respective safety requirements and safety regulations and whose training has been documented accordingly.
- No damaged or defective devices may be used.
  - Damaged devices must be barred from further use and removed from the laboratory or classroom.

General requirements for safe operation of the devices:

- Do not lay cables over hot surfaces.
  - Hot surfaces are identified with a corresponding warning symbol.
- Maximum permissible current loads for cables and devices must not be exceeded.
  - Always compare the current ratings of the device, the cable and the fuse.
  - In the event that these are not the same, use a separate upstream fuse in order to provide appropriate overcurrent protection.
- Devices with an earth terminal must always be grounded.
  - If an earth connection (green-yellow laboratory socket) is available, it must always be connected to protective earth. Protective earth must always be connected first (before voltage), and must always be disconnected last (after voltage).
- If not otherwise specified in the technical data, the device is not equipped with an integrated fuse.

## 2 Pictograms

This document and the hardware described include warnings concerning possible hazards which may arise if the system is used incorrectly. The following pictograms are used:



### Warning

Non-observance of this pictogram may result in serious personal injury or damage to property.

## 3 Use for intended purpose

The stations of the Modular Production System may only be used:

- For their intended purpose in teaching and training applications
- When their safety functions are in flawless condition

The stations are designed in accordance with the latest technology as well as recognised safety rules. However, life and limb of the user and third parties may be endangered, and the components may be impaired if they are used incorrectly.

The learning system from Festo Didactic has been developed and produced exclusively for training and continuing vocational education in the field of automation technology. The training company and/or trainers must ensure that all trainees observe the safety precautions described in this workbook.

Festo Didactic hereby excludes any and all liability for damages suffered by trainees, the training company and/or any third parties, which occur during use of the equipment sets in situations which serve any purpose other than training and/or vocational education, unless such damages have been caused by Festo Didactic due to malicious intent or gross negligence.

## 4 For your safety

### 4.1 Important information

Fundamental prerequisites for safe use and trouble-free operation of the MPS<sup>®</sup> include knowledge of basic safety precautions and safety regulations. This manual includes the most important instructions for safe use of the MPS<sup>®</sup>.

In particular, the safety precautions must be adhered to by all persons who work with the MPS<sup>®</sup>. Beyond this, all pertinent accident prevention rules and regulations, which are applicable at the respective location of use, must be adhered to.

## 4.2 Obligations of the operating company

The operating company undertakes to allow only those persons to work with the MPS® who:

- Are familiar with the basic regulations regarding work safety and accident prevention and have been instructed in the use of the MPS®
- Have read and understood the chapter concerning safety and the warnings in this manual

Personnel should be tested at regular intervals for safety-conscious work habits.

## 4.3 Obligations of the trainees

All persons who have been entrusted to work with the MPS® undertake to complete the following steps before beginning work:

- Read the chapter concerning safety and the warnings in this manual
- Familiarise themselves with the basic regulations regarding work safety and accident prevention

## 4.4 Dangers associated with the modular production system

The MPS® is laid out in accordance with the latest technology, as well as recognised safety rules. Nevertheless, life and limb of the user and third parties may be endangered, and the machine or other property may be damaged during its use.

The MPS® may only be used:

- For its intended purpose
- When its safety functions are in flawless condition



**Malfunctions which may impair safety must be eliminated immediately!**

## 4.5 Working safely

### General information

- Trainees may only work with the circuits under the supervision of a trainer.
- Electrical devices (e.g. power supply units, compressors and hydraulic power units) may only be operated in training rooms which are equipped with residual current devices (RCDs).
- Observe the specifications included in the technical data for the individual components, and in particular all safety instructions!

- Malfunctions which may impair safety must not be generated in the training environment, and must be eliminated immediately.
- Wear personal protective equipment (safety goggles, safety shoes) when working on circuits.

### **Mechanical safety**

- Only reach into the setup when it is at a complete standstill.
- Mount all of the components securely onto the slotted profile plate.
- Limit switches may not be actuated frontally.
- Risk of injury during troubleshooting!  
Use a tool to actuate the limit switches, for example a screwdriver.
- Set all components up so that activation of switches and disconnectors is not made difficult.
- Adhere to the instructions regarding positioning of the components.

### **Electrical safety**

- Use extra-low voltage only (max. 24 V DC).
- Only establish or interrupt electrical connections when there is no voltage present!
- Use only connecting cables with safety plugs for electrical connections.
- Pull the plug only when disconnecting connecting cables; never pull the cable.

### **Pneumatic safety**

- Do not exceed the maximum permissible pressure of 600 kPa (6 bar).
- Do not switch on the compressed air until all tubing connections have been completed and secured.
- Do not disconnect tubing while under pressure.
- Risk of injury when switching compressed air on!  
Cylinders may advance and retract automatically.
- Danger of accident due to advancing cylinders!
  - Always position pneumatic cylinders so that the piston's working space is unobstructed over the entire stroke range.
  - Make sure that the piston rod cannot collide with any rigid components of the setup.
- Danger of accident due to tubing slipping off!
  - Use shortest possible tubing connections.
  - In the event that tubing slips off:  
Switch compressed air supply off immediately.
- Setting up the pneumatic circuit:  
Connect the devices with plastic tubing with an outside diameter of 4 or 6 mm. Push the tubing into the push-in connector as far as it will go.
- Switch the compressed air supply off before dismantling the circuit.
- Dismantling the pneumatic circuit:  
Press the blue release ring down, after which the tubing can be pulled out.

## 5 Technical data

Parameter	Value
Operating pressure	600 kPa (6 bar)
Operating voltage	24 V DC, 4.5 A
Digital inputs/outputs Inputs: 7 (8) Outputs: 7	Max. 24 V DC Max. 2 A per output Max. 4 A total
Analogue inputs/outputs Inputs: 1 (0) Outputs:	0 to 10 V DC or ± 10 V DC
Electrical connection	24-pin IEEE 488 socket (SysLink)
Pneumatic connection	Plastic tubing with 6 mm outside diameter
Compressed air consumption at 600 kPa (continuous cycling)	3 l/min
Dimensions	350 x 700 x 400 mm
<b>Subject to change</b>	

## 5.1 Pin allocation table

### Digital

Function	SysLink	Colour	Designation
I0	13	Grey-pink	Workpiece at beginning of conveyor
I1	14	Red-blue	Workpiece in middle of conveyor
I2	15	White-green	No workpiece at end of conveyor
I3	16	Brown-green	Distance sensor (switching output signal)
I4	17	White-green	Gripper open
I5	18	Brown-yellow	Gripper raised
I6	19	White-yellow	Swivel module in position "Conveyor"
I7	20	Grey-brown	Swivel module in position "Measuring table"
Q0	1	White	Conveyor forward
Q1	2	Brown	Conveyor reverse
Q2	3	Green	Advance feed separator
Q3	4	Yellow	Activate stopper
Q4	5	Grey	Open gripper
Q5	6	Pink	Gripper downwards
Q6	7	Blue	Turn swivel module to position "Measuring table"
Q7	8	Red	
24 V A	9+10	Black	24 V power supply for outputs
24 V B	21+22	White-pink	24 V power supply for inputs
GND A	11	Brown-pink	0 V power supply for outputs
GND A	12	Purple	0 V power supply for outputs
GND B	23+24	White-blue	0 V power supply for inputs

### Note

Cable jumpers are connected from emergency off to bit 1.5 on all PLC variants.

## **Analogue**

<b>Function</b>	<b>D-Sub</b>	<b>Colour</b>	<b>Designation</b>
AIn0	8	Red	Distance sensor (analogue output signal)
AIn1	7	Blue	
AIn2	15	White-green	
AIn3	14	Red-blue	
AOut0	1	White	
AOut1	2	Brown	
GND A	3	Green	
GND B	6	Pink	

# **6 Transport, unpacking, scope of delivery**

## **6.1 Transport**

MPS® stations are delivered in a crate on a pallet.

The crate may only be transported with a suitable pallet jack or forklift. The crate must be secured against tipping over and falling.

The freight forwarder and Festo Didactic must be notified of any transport damage without delay.

## **6.2 Unpacking**

Carefully remove the padding material from the crate when unpacking the station. When unpacking the station, make sure that none of its assemblies have been damaged.


Examine the station for possible damage after unpacking. The freight forwarder and Festo Didactic must be notified of any damage without delay.

## **6.3 Scope of delivery**

Check delivered items against the delivery note and the purchase order. Festo Didactic must be notified of any discrepancies without delay.

## 7 Layout

### 7.1 The Measuring station



Checking and measuring forms part of the handling function of checking.


Information acquisition (ACTUAL) and the comparison of specified characteristics (REQUIRED) and the resulting decision of „Workpiece acceptable/rejected“ i.e. „Yes/No“, represent important component parts of checking.

An important component part of measuring is the comparison of characteristics (ACTUAL values with specified reference values (REQUIRED values).

Typical types of testing and measuring are

- Availability checking
- Identity checking
- Contour checking
- Colour checking
- Weight checking or measuring
- Size checking or measuring
- Position checking or measuring
- Orientation checking and measuring


## 7.2 The Rotating-Lifting module



The Rotating-Lifting module is a 2-axis handling unit for small lifting and turning tasks with a parallel gripper. The module is suitable for transporting workpieces with a diameter of 40 mm. The gripping position and the rotation angle can be adjusted.

The module is set up completely with a linear drive, a rotary drive, a parallel gripper, individual valves and an electric interface.

### 7.3 The Conveyor module



The Conveyor module can be mounted on a profile plate, a profile foot or a slotted mounting frame. The DC motor is freely positionable. The Conveyor module is suitable for transporting and separating workpieces with a diameter of 40 mm (e.g. "Body" or "Cylinder for assembly" workpiece sets).

The module is supplied completely assembled. The attached motor controller permits clockwise and anticlockwise rotation.

The Conveyor module is used to transport and buffer workpieces. Optical proximity switches with fibre-optic cables are used to check that workpieces are present upstream from the feed separator and at the end of the conveyor.

The conveyor belt is driven by a DC gear motor.

The workpieces can be stopped and separated by an attached electromagnet (solenoid) with separator.

## 8 Function

The Measuring station takes workpieces from the ongoing process to determine the height of the workpieces.

A workpiece placed on the conveyor is transported to the stopper. The Rotating-Lifting module picks up the workpiece and places it onto the measuring table. The distance sensor detects the height of the workpiece. After detection the workpiece is placed onto the conveyor. Depending on the measurement result, the workpiece is rejected by an electrical separator on a slide or transported to the end of the conveyor.

Through-beam sensors and diffuse sensors control the further material flow on the conveyor belts.

### **Output signal of the distance sensor**

The distance sensor has both an analogue output and a switching output. The switching output can be adapted to the measurement requirement by means of a simple teach-in stage.

## 9 Sequence description

### **Start prerequisites**

- No workpiece at start of conveyor

### **Initial position**

- Swivel module in position „Conveyor“
- Gripper raised
- Gripper closed
- Stopper advanced
- Separator retracted
- Conveyor motor off

### **Sequence**

1. The conveyor belt motor switches on if a workpiece is detected. The workpiece is transported to the stopper.
2. The conveyor belt motor is switched off, if the workpiece is detected by the diffuse sensor in front the stopper.
3. The Rotating-Lifting module picks up the workpiece and places it onto the measuring table.
4. The height of the workpiece is detected.
5. The Rotating-Lifting module picks up the workpiece and places it onto the conveyor.

**Workpiece “Height OK“**

6. The stopper is retracted and the conveyor belt motor is switched on. The workpiece is transported to the end of the conveyor belt.
7. The conveyor belt motor is switched off, when the workpiece has reached the end of the conveyor belt.

**Workpiece “Height not OK“**

8. The separator is advanced.
9. The stopper is retracted and the conveyor belt motor is switched on. The workpiece is ejected onto the slide.
10. The conveyor belt motor is switched off, when the workpiece has reached the slide.

## 10 Commissioning

MPS<sup>®</sup> stations are generally shipped:

- Fully assembled
- Individually adjusted and ready for use
- Pre-commissioned
- Tested

### Note

When stations are combined, the mechanical setup as well as sensor positions and settings may have to be changed.

Commissioning is normally limited to visual inspection in order to ensure correct tubing connections, wiring and operating voltage supply.


All components, tubing connections and cabling are clearly identified so that all of the connections can be readily restored as required.

### 10.1 Workstation

You'll need the following in order to commission the MPS<sup>®</sup> station with the sample programs:


- The assembled and adjusted MPS<sup>®</sup> station
- A control console
- A PLC board with 16 digital inputs and outputs
- A power supply unit: 24 V DC, 4.5 A
- Compressed air supply: 600 kPa (6 bar)
- A PC with installed PLC programming software
- Two I/O cables (SysLink)

## 10.2 Mounting the profile plate and the control console



- 1 Profile plate
- 2 Hammer head nut, M6-32 (4 ea.)
- 3 Trolley
- 4 Socket head screw, M6x10 (4 ea.)
- 5 Sheet metal screw, 3.5x9 (2 ea.)
- 6 Control console

## 10.3 Cable connections



### 1. PLC board to station

If the SysLink 19" system plug module is used: connect socket A to the SysLink socket on the C interface using a SysLink cable or the SysLink socket at the station's digital I/O terminal.

### 2. PLC board to control console

If the SysLink 19" system plug module is used: connect socket B to the SysLink socket on the control console using a SysLink cable.

### 3. PLC board to power supply unit

Insert the 4 mm safety plug into the socket on the power supply unit.

### 4. PC to PLC

Connect your PC to the PLC via a programming cable.

## 10.4 Power supply

- The stations are supplied with electrical power from a power supply unit with an output voltage of 24 V DC (max. 5 A).
- The entire station is supplied with electrical power from the rack PLC.

## 10.5 Loading the PLC program

Proceed as described in the user's manuals for the programming software used in order to load the PLC program.

Current PLC programs for various controllers can be found on the Internet at the following website:

[www.festo-didactic.com](http://www.festo-didactic.com) > Services > MPS® The Modular Production System > Stations

## 10.6 Starting the sequence

1. Check power supply and compressed air supply.
2. Before aligning, manually remove the workpieces from the module and station transfer points.
3. Carry out the adjustment procedure. The alignment procedure is prompted by the blinking ALIGN key and is carried out after the key has been pressed.
4. Place a workpiece on the beginning of the conveyor.
5. Start the separating station's sequence. Start-up is prompted by the illuminated START key and is executed after the key has been pressed.

### Notes

- The sequence can be stopped at any time by pressing the emergency stop button or the STOP key.
- You can select either continuous cycling (AUTO) or a single cycle (MAN) with the help of the AUTO/MAN key switch.
- The following applies when several stations are combined:  
The individual stations are aligned against the direction of the material flow.

## 11 Maintenance and care

The MPS<sup>®</sup> stations are largely maintenance-free. The following components should be cleaned at regular intervals with a soft, lint-free cloth or brush:

- The lenses on the optical sensors, the fibre optics and the reflectors
- The active surface of the proximity switch
- The entire station

**Note**

Do not use aggressive or abrasive cleaning agents.

## 12 Further information and updates

Further information and updates of the technical documentation for the MPS<sup>®</sup> stations is available on the following website:

[www.festo-didactic.com](http://www.festo-didactic.com) > Services > MPS<sup>®</sup> The Modular Production System

# Índice

<b>1</b>	<b>Condiciones generales para el uso de los equipos</b>	41
<b>2</b>	<b>Pictogramas</b>	42
<b>3</b>	<b>Uso previsto</b>	42
<b>4</b>	<b>Indicaciones de seguridad</b>	43
4.1	Nota importante	43
4.2	Obligaciones asumidas por el operador	43
4.3	Obligaciones asumidas por los estudiantes	43
4.4	Peligros que pueden surgir durante el uso del sistema de producción modular	43
4.5	Trabajar con seguridad	44
<b>5</b>	<b>Datos técnicos</b>	47
5.1	Tabla de ocupación de contactos	48
<b>6</b>	<b>Transporte / Desembalaje / Dotación del suministro</b>	49
6.1	Transporte	49
6.2	Desembalaje	49
6.3	Dotación del suministro	49
<b>7</b>	<b>Construcción</b>	50
7.1	Estación de medición	50
7.2	Módulo de giro y elevación	51
7.3	Módulo cinta de transporte	52
<b>8</b>	<b>Funcionamiento</b>	53
<b>9</b>	<b>Descripción de las secuencias</b>	53
<b>10</b>	<b>Puesta a punto</b>	55
10.1	Puesto de trabajo	55
10.2	Montaje de la placa perfilada y del panel de mando	56
10.3	Conexiones de cable	56
10.4	Fuente de alimentación	57
10.5	Cargar programas PLC	57
10.6	Inicio de la secuencia	57
<b>11</b>	<b>Cuidados y mantenimiento</b>	58
<b>12</b>	<b>Informaciones complementarias y actualizaciones</b>	58



## 1 Condiciones generales para el uso de los equipos

El laboratorio o aula donde se imparten las clases, deben estar equipados como se indica a continuación:

- Es indispensable que se disponga de un sistema de parada de emergencia.
  - Sistema de parada de emergencia en la zona de trabajo y, como mínimo, un sistema adicional fuera de dicha zona.
- El laboratorio o aula de clases deberán contar con un sistema de seguridad que impida que personas no autorizadas conecten la tensión de funcionamiento o activen la alimentación de aire comprimido.
  - Por ejemplo, mediante interruptor con llave
  - Por ejemplo, mediante válvulas de cierre con llave
- La zona de trabajo debe estar protegida contra derivaciones de corriente mediante un interruptor diferencial.
  - Interruptor de protección RCD con corriente diferencial  $\leq 30\text{ mA}$ , tipo B
- La zona de trabajo deberá contar con equipos de protección contra sobrecargas.
  - Fusibles o disyuntores
- La zona de trabajo debe supervisarse por una persona encargada.
  - La persona encargada es un técnico electricista o una persona con conocimientos de electricidad que, además, haya sido instruida en sistemas de seguridad y que conozca las normas seguridad. La instrucción debe constar en actas.
- No deberán utilizarse aparatos dañados o defectuosos.
  - Los aparatos defectuosos deberán inhabilitarse y retirarse de la zona de trabajo.

La utilización segura de los aparatos supone el cumplimiento de determinados criterios generales.

- No tender cables sobre superficies calientes.
  - Las superficies calientes están identificadas con el correspondiente símbolo de advertencia.
- No deberán superarse las cargas de corriente que pueden soportar los cables y aparatos.
  - Compare siempre los parámetros de corriente eléctrica correspondientes a los aparatos, cables y fusibles.
  - En caso de no cumplirse este requisito, utilice un fusible antepuesto para proteger contra sobrecargas.
- Los aparatos que cuentan con una conexión a tierra, siempre deberán conectarse a tierra.
  - Si hay disponible una conexión a tierra (conector de laboratorio verde/amarillo), siempre deberá efectuarse la correspondiente conexión a tierra. La conexión protectora a tierra siempre debe efectuarse en primer lugar, antes de establecer la conexión a tensión. Además, debe desconectarse en último lugar, después de desconectar la tensión.
- Si no se indica lo contrario en los datos técnicos, el aparato no contiene un fusible integrado.

## 2 Pictogramas

El presente documento y los equipos descritos en él, contienen informaciones sobre posibles peligros que pueden surgir en caso de un uso indebido del sistema. Se utilizan los pictogramas que se indican a continuación:



### Advertencia

... significa que, en caso de no respetarse, pueden ocaisionarse serios daños físicos y materiales.

## 3 Uso previsto

Condiciones de utilización de las estaciones del sistema de producción modular:

- Únicamente para su uso previsto en cursos de formación y perfeccionamiento profesional
- Uso en perfecto estado técnico

Las estaciones cuentan con la tecnología más avanzada actualmente disponible y cumplen las normas técnicas de seguridad reconocidas. A pesar de ello, si se utilizan indebidamente, es posible que surjan peligros que pueden afectar al usuario o a terceros o, también, provocar daños en el sistema.

El sistema para la enseñanza de Festo Didactic ha sido concebido exclusivamente para la formación y el perfeccionamiento profesional en materia de sistemas y técnicas de automatización industrial. La empresa u organismo encargado de impartir las clases y/o los instructores deben velar por que los alumnos/aprendices respeten las indicaciones de seguridad que se describen en el presente manual.

Por la presente, Festo Didactic excluye cualquier responsabilidad por lesiones sufridas por el alumno/aprendiz, por la empresa u organismo que ofrece los cursos y/o por terceros, si la utilización del presente equipo se realiza con propósitos que no son de instrucción, a menos que Festo Didactic haya ocasionado dichos daños premeditadamente o con extrema negligencia.

## 4 Indicaciones de seguridad

### 4.1 Nota importante

Para utilizar el MPS<sup>®</sup> de manera segura y sin producir fallos, es indispensable conocer las indicaciones básicas de seguridad y las normas de seguridad correspondientes. El presente manual de instrucciones contiene las informaciones más importantes para el uso correcto y seguro del MPS<sup>®</sup>.

Todas las personas que trabajen con el MPS<sup>®</sup> deberán respetar las indicaciones de seguridad. Adicionalmente deberán respetarse las reglas y disposiciones de prevención de accidentes, vigentes localmente.

### 4.2 Obligaciones asumidas por el operador

El usuario se compromete a permitir que únicamente trabajen con el MPS<sup>®</sup> las personas:

- que conocen las normas básicas de seguridad laboral y que, además, recibieron instrucciones introductorias sobre el uso del MPS<sup>®</sup>;
- que han leído y entendido el capítulo sobre la seguridad y las advertencias incluidas en el presente manual.

Deberá controlarse regularmente si el personal utiliza el aparato respetando los criterios de seguridad.

### 4.3 Obligaciones asumidas por los estudiantes

Antes de empezar a trabajar con el MPS<sup>®</sup>, todas las personas que lo utilizarán deben comprometerse explícitamente a:

- leer en el presente manual el capítulo dedicado a la seguridad y que, además, incluye las advertencias de seguridad
- respetar las disposiciones básicas de seguridad laboral y de prevención de accidentes.

### 4.4 Peligros que pueden surgir durante el uso del sistema de producción modular

El MPS<sup>®</sup> fue producido aplicando la tecnología más moderna disponible y, además, respetando las normas de seguridad técnica conocidas. A pesar de ello, su utilización puede generar peligros que podrían afectar la integridad física o poner en peligro la vida de los usuarios o de terceros, así como también provocar daños en la máquina u otros daños materiales.

El MPS® únicamente deberá utilizarse:

- para los fines previstos y convenidos y, además,
- solamente si se encuentra en perfecto estado.



**Cualquier fallo que podría albergar un peligro, deberá eliminarse de inmediato.**

## 4.5 Trabajar con seguridad

### Informaciones generales

- Los estudiantes únicamente podrán trabajar con los equipos en presencia de un instructor.
- Utilice aparatos eléctricos (por ejemplo, unidades de alimentación eléctrica, compresores, componentes hidráulicos) únicamente en aulas equipadas con un sistema de protección contra corriente residual (RCD).
- Lea detenidamente las hojas de datos y las instrucciones de utilización correspondientes a cada uno de los componentes y, especialmente, respete las respectivas indicaciones de seguridad.
- Los fallos que pudiesen afectar a la seguridad no deberían producirse.
- Utilice los equipos de protección apropiados (gafas de seguridad, protección de los oídos, calzado de seguridad) al trabajar con los sistemas.

### Parte mecánica

- iDesconectar la alimentación de energía!
  - Antes de trabajar con el circuito, desconecte primero la energía de trabajo y la energía de control.
  - Manipule los componentes de la estación únicamente si está desconectada.
  - Considere posibles tiempos remanentes de movimientos de los actuadores.
- Monte todos los componentes fijamente sobre la placa perfilada.
- Asegúrese que los detectores de finales de carrera no puedan accionarse frontalmente.
- iPeligro de accidente durante la localización de fallos!  
Para accionar los detectores de posiciones finales, utilice una herramienta (por ejemplo, un destornillador).
- Efectúe el montaje de todos los componentes de tal manera que pueda acceder fácilmente a los interruptores y a las conexiones.
- Respete las indicaciones sobre el posicionamiento de los componentes.

## Electricidad

- iDesconectar la tensión!
  - Antes de manipular la unidad, desconecte la alimentación de tensión.
  - Considere que es posible que se haya acumulado energía eléctrica en determinados componentes.  
En las hojas de datos y en las instrucciones de utilización se incluyen informaciones sobre ese tema.
- Utilice únicamente tensiones protectoras de bajo voltaje (PELV), de máximo 24 V DC.
- Establecer o separar conexiones eléctricas
  - Establezca las conexiones eléctricas únicamente sin tensión.
  - Separe las conexiones eléctricas únicamente tras haber desconectado la tensión.
- No deberán superarse las cargas de corriente que pueden soportar los cables y aparatos.
  - Compare siempre los parámetros de corriente eléctrica correspondientes a los aparatos, cables y fusibles.
  - En caso de no cumplirse este requisito, utilice un fusible antepuesto para proteger contra sobrecargas.
- Utilice únicamente cables eléctricos provistos de conectores de seguridad.
- Tienda los cables de tal manera que no se doblen o cizallen.
- No tender cables sobre superficies calientes.
  - Las superficies calientes están identificadas con el correspondiente símbolo de advertencia.
- Los cables no deben estar sometidos a fuerzas de tracción duraderas.
- Los aparatos que cuentan con una conexión a tierra, siempre deberán conectarse a tierra.
  - Si hay disponible una conexión a tierra (conector de laboratorio verde/amarillo), siempre deberá efectuarse la correspondiente conexión a tierra. La conexión protectora a tierra siempre debe efectuarse en primer lugar, antes de establecer la conexión a tensión. Además, debe desconectarse en último lugar, después de desconectar la tensión.
  - Algunos equipos funcionan con una elevada corriente de fuga. Estos equipos deben conectarse a tierra adicionalmente con un conductor protector.
- Si no se indica lo contrario en los datos técnicos, el aparato no contiene un fusible integrado.
- Al desconectar los cables, tire únicamente de los conectores de seguridad, nunca de los cables.

### Parte neumática

- **iDesconectar la presión!**
  - Antes de manipular la unidad, desconecte la alimentación de aire comprimido.
  - Utilice aparatos de medición de la presión para comprobar si todo el circuito no tiene presión.
  - Considere que es posible que se haya acumulado energía en los acumuladores de presión.  
En las hojas de datos y en las instrucciones de utilización se incluyen informaciones sobre ese tema.
- No deberá superarse la presión máxima admisible de 600 kPa (6 bar).
- Conecte el aire comprimido únicamente después de haber montado y fijado correctamente todos los tubos flexibles.
- No desacoplar tubos flexibles mientras el sistema esté bajo presión.
- No intente asegurar tubos flexibles o racores manualmente.
- **iPeligro de accidente al conectar el aire comprimido!**  
Los cilindros pueden avanzar o retroceder de modo incontrolado.
- **iPeligro de accidentes ocasionados por el avance de los cilindros!**
  - Los cilindros neumáticos siempre deberán montarse de tal manera que esté libre todo el espacio que ocupa el vástago al ejecutar los movimientos.
  - Asegúrese de que el vástago no pueda chocar contra componentes rígidos del equipo.
- **iPeligro de accidente por tubos sueltos bajo presión!**
  - Si es posible, utilice tubos cortos.
  - Si se desconecta imprevistamente un tubo flexible, desconecte de inmediato la alimentación de aire comprimido.
- Montaje de la parte neumática  
Establezca las conexiones utilizando tubos flexibles de 4 o 6 milímetros de diámetro exterior.  
Introduzca los tubos flexibles hasta el tope de las conexiones enchufables.
- Antes de desmontar los tubos flexibles, deberá desconectarse la alimentación de aire comprimido.
- Montaje de la parte neumática  
Presione el anillo de desbloqueo de color azul y retire el tubo flexible.
- Ruido ocasionado por fuga de aire comprimido
  - El ruido ocasionado por fugas de aire comprimido puede ser dañino para el oído humano.  
Reduzca el nivel de ruidos utilizando silenciadores, o bien tapones para los oídos si no fuese posible evitar los ruidos.
  - Todas las conexiones de escape de aire deberán estar provistas de silenciadores.  
No retire esos silenciadores.

## 5 Datos técnicos

Parámetros	Valor
Presión de trabajo	600 kPa (6 bar)
Tensión de alimentación	24 V DC, 4,5 A
Entradas/salidas digitales Entradas: 7 (8) Salidas: 7	máx. 24 V DC máx. 2 A por salida máx. 4 A en total
Entradas/salidas analógicas Entradas: 1 (0) Salidas:	0 – 10 V DC 0 ± 10 V DC
Conexión eléctrica	Conector IEEE-488 de 24 polos (SysLink)
Conexión neumática	Tubo flexible de material sintético de diámetro exterior de 6 mm
Consumo de aire comprimido con 600 kPa (ciclo continuo)	3 l/min
Dimensiones	350 mm x 700 mm x 450 mm
<b>Reservado el derecho de modificación</b>	

## 5.1 Tabla de ocupación de contactos

### Digital

Función	SysLink	Color	Denominación
I0	13	Gris y rosa	Pieza a manipular en el inicio de la cinta
I1	14	Rojo y azul	Pieza en el centro de la cinta
I2	15	Blanco y verde	No hay piezas al final de la cinta
I3	16	Marrón y verde	Sensor de distancia (señal en salida de commutación)
I4	17	Blanco y verde	Pinza con dedos abiertos
I5	18	Marrón y amarillo	Pinza en la parte superior
I6	19	Blanco y amarillo	Actuador giratorio en posición de "cinta transportadora"
I7	20	Gris y marrón	Actuador giratorio en posición de "mesa de medición"
Q0	1	Blanco	Cinta avanza
Q1	2	Marrón	Cinta retrocede
Q2	3	Verde	Avance del separador
Q3	4	Amarillo	Activar tope
Q4	5	Gris	Abrir la pinza
Q5	6	Rosa	Pinza en la parte inferior
Q6	7	Azul	Girar actuador giratorio hacia posición "mesa de medición"
Q7	8	Rojo	
24 V A	9+10	Negro	Alimentación de 24 V en las salidas
24 V B	21+22	Blanco y rosa	Alimentación de 24 V en las entradas
GND A	11	Marrón y rosa	Alimentación de 0 V en las salidas
GND A	12	Morado	Alimentación de 0 V en las salidas
GND B	23+24	Blanco y azul	Alimentación de 0 V en las entradas

#### Nota

En todas las variantes de PLC, los cables que puentean la parada de emergencia están conectados a bit 1.5.

## **Analógico**

Función	Sub-D	Color	Denominación
AIn0	8	Rojo	Sensor de distancia (salida analógica)
AIn1	7	Azul	
AIn2	15	Blanco y verde	
AIn3	14	Rojo y azul	
AOut0	1	Blanco	
AOut1	2	Marrón	
GND A	3	Verde	
GND B	6	Rosa	

## **6 Transporte / Desembalaje / Dotación del suministro**

### **6.1 Transporte**

Las estaciones MPS® se entregan dentro de una caja de transporte provista de una parte interior apropiada para la paletización.

La caja deberá moverse únicamente utilizando una carretilla elevadora apropiada. La caja deberá estar asegurada de tal manera que no pueda caerse.

Cualquier daño ocurrido durante el transporte deberá notificarse de inmediato al transportista y a Festo Didactic.

### **6.2 Desembalaje**

Para sacar la estación de su caja de transporte, deberá retirarse primero cuidadosamente el material de relleno. Al desembalar la estación deberá ponerse cuidado en no dañar ninguna de sus estructuras.


Después de retirar la estación de su caja, deberá comprobarse si ha sufrido algún daño. Cualquier daño deberá notificarse de inmediato al transportista y a Festo Didactic.

### **6.3 Dotación del suministro**

Comprobar si el contenido de la caja corresponde a la nota de entrega y al pedido. Cualquier discrepancia deberá notificarse de inmediato a Festo Didactic.

## 7 Construcción

### 7.1 Estación de medición



En sistemas de manipulación, las operaciones de verificación y medición son parte de la función de control.


La verificación consiste, principalmente, en registrar información (valores reales) y compararla con características predeterminadas (valores nominales). A partir de los resultados obtenidos, se evalúa si la pieza a manipular es buena o mala.

La medición consiste, principalmente, en comparar características (valores reales) con tamaños de referencia predeterminados (valores nominales).

Variantes de verificación y medición

- Controlar la presencia
- Controlar la identidad
- Controlar la forma
- Controlar el color
- Controlar o medir el peso
- Controlar o medir el tamaño
- Controlar o medir la posición
- Controlar o medir la orientación


## 7.2 Módulo de giro y elevación



El módulo de elevación y giro es un equipo de manipulación con dos ejes de movimiento, apropiado para solucionar tareas sencillas de elevación y giro con pinzas paralelas. El módulo puede utilizarse para transportar piezas que tienen un diámetro de 40 mm. Es posible ajustar la posición de fijación y el ángulo de giro.

El módulo completo incluye el actuador lineal, el actuador giratorio, la pinza paralela, las válvulas individuales y la conexión eléctrica.

### 7.3 Módulo cinta de transporte



Este módulo puede montarse en una placa perfilada, en un pie perfilado o en una placa de montaje ranurada. El motor DC puede posicionarse indistintamente. El módulo es apropiado para el transporte y la separación de piezas de 40 mm de diámetro (por ejemplo, piezas como "cuerpo básico" o "cilindro a montar").

El módulo se entrega completamente montado. Gracias al controlador de motor incorporado, es posible ejecutar giros en sentido horario y antihorario.

El módulo transportador sirve de pulmón y para el transporte de las piezas a manipular. Las piezas a manipular se detectan mediante sensores de proximidad ópticos con conductores de fibra óptica al inicio de la cinta, antes del separador y al final de la cinta.

La cinta se impulsa con un motorreductor DC.

Las piezas a manipular pueden detenerse y separarse con una bobina magnética incorporada (electroimán) con separador.

## 8 Funcionamiento

La estación de medición retira piezas del proceso en curso, con el fin de comprobar su altura.

Las piezas que se encuentran sobre la cinta se transportan hasta el tope. El módulo de girar y elevar recoge las piezas y las coloca en la mesa de medición. En la mesa, un sensor de distancia mide la altura de las piezas. A continuación, la pieza vuelve a colocarse en la cinta transportadora. Dependiendo del resultado de la medición, la pieza se desvía hacia un plano inclinado o se continúa transportando hasta el final de la cinta.

El flujo de las piezas transportadas por la cinta se controla mediante barreras de luz unidireccionales y sensores de reflexión directa.

La cinta pueden moverse en ambos sentidos.

### **Señales de salida del sensor de distancia**

El sensor de distancia entrega tanto una señal de salida analógica como una señal de salida binaria. La salida de conmutación binaria puede ajustarse en función de los criterios de medición mediante una sencilla operación de memorización tipo teach-in.

## 9 Descripción de las secuencias

### **Condiciones iniciales para la activación**

- Ausencia de piezas al inicio de la cinta

### **Posición inicial**

- Actuador giratorio en posición de "cinta transportadora"
- Pinza en la parte superior
- Pinza con dedos cerrados
- Tope extendido
- Desvío en posición retraída
- Motor de la cinta desconectado

### **Secuencias**

1. Una vez que se detecta una pieza, se pone en funcionamiento el motor de la cinta y la pieza se transporta una pieza hacia el tope.
2. Si el sensor de reflexión directa montado delante del tope detecta la pieza, se desconecta el motor de la cinta.
3. El módulo de giro y elevación recoge la pieza de la cinta y la coloca sobre la mesa de medición.
4. Se mide la altura de la pieza.
5. El módulo de giro y elevación recoge la pieza de la mesa y la coloca sobre la cinta de transporte.

**Pieza con "altura correcta"**

6. El tope comuta y el motor de la cinta se pone en funcionamiento. La pieza se transporta hasta el final de la cinta.
7. Una vez que la pieza alcanza el final de la cinta transportadora, se desconecta el motor de la cinta.

**Pieza con "altura incorrecta"**

8. Avanza el desvío.
9. El tope comuta y el motor de la cinta se pone en funcionamiento. La pieza se dirige hacia el plano inclinado.
10. Una vez que la pieza alcanza el plano inclinado, se desconecta el motor de la cinta.

## 10 Puesta a punto

En términos generales, las estaciones MPS® se entregan

- completamente montadas,
- con los ajustes necesarios para su funcionamiento como estación individual,
- tras haberlas puesto en funcionamiento
- para comprobar su correcto funcionamiento.

### Nota

Tratándose de una combinación de estaciones, es posible que sea necesario realizar modificaciones de la estructura mecánica, así como cambiar el lugar de montaje y el ajuste de los sensores.

La puesta en funcionamiento normalmente se limita a un control visual para comprobar si los tubos flexibles y los cables están bien conectados, así como a la conexión de la tensión de funcionamiento.


Todos los componentes, tubos flexibles y cables están identificados de manera inconfundible, de manera que es sencillo volver a establecer las conexiones si fuera necesario.

### 10.1 Puesto de trabajo


Para poner en funcionamiento la estación MPS® con los programas que se incluyen a modo de ejemplo, se necesita lo siguiente:

- La estación MPS® debidamente montada y ajustada
- Un panel de mando
- Una placa PLC con 16 entradas y salidas digitales
- Una unidad de alimentación de 24 V DC, 4,5 A
- Una alimentación de aire comprimido con 600 kPa (6 bar)
- Un PC con software de programación PLC instalado
- Dos cables E/S (SysLink)

## 10.2 Montaje de la placa perfilada y del panel de mando



## 10.3 Conexiones de cable



- 1 Panel perfilado
- 2 Tuerca con cabeza de martillo M6-32 (4 unidades)
- 3 Carro
- 4 Tornillo cilíndrico M6x10 (4 unidades)
- 5 Tornillo para chapa 3,5x9 (2 unidades)
- 6 Consola de control

### 1. Placa PLC – Estación

Utilizando el módulo SysLink de 19": conecte el conector A al conector SysLink de la interfaz C mediante un cable SysLink, o bien, al conector SysLink del terminal de E/S digitales de la estación.

### 2. Placa PLC – Panel de mando

Utilizando el módulo SysLink de 19": conecte el conector B al conector SysLink del panel de mando mediante un cable SysLink.

### 3. Placa PLC – Unidad de alimentación eléctrica

Conecte los conectores de seguridad de 4 mm a los conectores de la unidad de alimentación.

### 4. PC – PLC

Conecte el PC al PLC mediante un cable de programación.

## 10.4 Fuente de alimentación

- La tensión se alimenta a las estaciones a través de una unidad de alimentación de 24 V DC (máx. 5 A).
- La alimentación de tensión para la estación completa se realiza a través del bastidor del PLC.

## 10.5 Cargar programas PLC

Para cargar los programas PLC, proceda tal como se indica en el manual de instrucciones del software de programación utilizado.

En la dirección Internet que se indica a continuación encontrará programas PLC modernos, para diversos tipos de unidades de control.

[www.festo-didactic.com](http://www.festo-didactic.com) > Service > MPS® Mechatronische Systeme > Stationen

## 10.6 Inicio de la secuencia

1. Compruebe la alimentación y el consumo de aire comprimido.
2. Antes de ejecutar el reset, retire a mano las piezas a manipular de los puntos de transferencia de los módulos o estaciones.
3. Ejecute el reset. El pulsador de reset encendido solicita el reset. Éste se efectúa accionando el pulsador.
4. Coloque una pieza a manipular en el inicio de la cinta.
5. Inicie la secuencia de la estación de separación. El pulsador de inicio encendido solicita el inicio. Éste se efectúa accionando el pulsador.

### Importante

- La secuencia puede interrumpirse en cualquier momento accionando el pulsador de parada de emergencia o el pulsador de STOP.
- Con el selector AUTO/MAN puede seleccionar el ciclo continuo (automático) o el ciclo individual (manual).
- Tratándose de una combinación de varias estaciones, se aplica lo siguiente:  
Reset de cada una de las estaciones en sentido contrario al flujo del material.
- Si no hay piezas en el almacén apilador, está encendido el indicador luminoso MAG. Introduzca piezas en el almacén apilador. Confirme la operación accionando el pulsador de inicio (START).

## 11 Cuidados y mantenimiento

La estación casi no requiere de trabajos de mantenimiento. Sin embargo, deberán ejecutarse regularmente los trabajos que se indican a continuación:

- Utilizando un paño o pincel, limpiar las lentes de los sensores ópticos, fibras de vidrio y reflectores,
- así como la superficie activa del sensor de proximidad y
- la estación completa.

### Nota

No deberán utilizarse detergentes agresivos o abrasivos.

## 12 Informaciones complementarias y actualizaciones

En la dirección Internet que se indica a continuación se ofrecen informaciones complementarias y actualizaciones de la documentación técnica de las estaciones MPS®.

[www.festo-didactic.com](http://www.festo-didactic.com) > Servicio y Asistencia > MPS® Sistema de Producción Modular

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Conditions générales d'exploitation des appareils</b>	61
<b>2</b>	<b>Pictogrammes</b>	62
<b>3</b>	<b>Usage normal</b>	62
<b>4</b>	<b>Pour votre sécurité</b>	63
4.1	Notes importantes	63
4.2	Engagement de l'exploitant	63
4.3	Engagement des étudiants	63
4.4	Dangers liés à l'utilisation du système de production modulaire	63
4.5	Travailler en toute sécurité	64
<b>5</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>	67
5.1	Brochage	68
<b>6</b>	<b>Transport/Déballage/Fourniture</b>	69
6.1	Transport	69
6.2	Déballage	69
6.3	Fourniture	69
<b>7</b>	<b>Présentation</b>	70
7.1	La station de mesure	70
7.2	Le module de rotation-levage	71
7.3	Le module convoyeur	72
<b>8</b>	<b>Fonctionnement</b>	73
<b>9</b>	<b>Description du cycle</b>	73
<b>10</b>	<b>Mise en service</b>	75
10.1	Poste de travail	75
10.2	Montage de la plaque profilée et du pupitre de commande	76
10.3	Câblage	76
10.4	Alimentation électrique	77
10.5	Chargement des programmes API	77
10.6	Démarrage du cycle	77
<b>11</b>	<b>Maintenance et entretien</b>	78
<b>12</b>	<b>Informations complémentaires et mises à jour</b>	78



## 1 Conditions générales d'exploitation des appareils

Le laboratoire ou la salle de TP doit être doté des équipements suivants :

- Il doit exister un dispositif d'ARRÊT D'URGENCE.
  - Un ARRÊT D'URGENCE dans le laboratoire ou la salle de TP et au moins un en dehors.
- Le laboratoire ou la salle de TP doit être protégé contre l'application intempestive de la tension de service et de l'alimentation en air comprimé.
  - Par exemple, par interrupteur à clé
  - Par exemple, par distributeurs de mise en circuit verrouillables
- Le laboratoire ou la salle de TP doit être protégé par dispositifs différentiels à courant résiduel (DDR), dits aussi disjoncteurs différentiels.
  - Disjoncteur DDR à courant différentiel  $\leq 30 \text{ mA}$ , type B.
- Le laboratoire ou la salle de TP doit être protégé par dispositifs de protection contre les surintensités.
  - Fusibles, coupe-circuits ou disjoncteurs
- Le laboratoire ou la salle de TP doit être surveillé par un responsable des travaux.
  - Le responsable des travaux doit être un électricien qualifié ou une personne à formation documentée en électricité et au fait des exigences et règles de sécurité.
- L'emploi d'appareils endommagés ou présentant des défauts est prohibé.
  - Les appareils endommagés doivent être interdits d'utilisation et retirés du laboratoire ou de la salle de TP.

Consignes générales d'utilisation des appareils en toute sécurité :

- Ne posez pas de câble sur des surfaces chaudes.
  - Les surfaces chaudes sont repérées par un symbole de mise en garde adéquat.
- Ne dépassiez pas les courants admissibles dans les câbles et les appareils.
  - Comparez toujours les courants aux valeurs admissibles par les appareils, câbles et fusibles.
  - En cas de non-concordance, utilisez un fusible séparé monté en amont comme protection contre les surintensités.
- Les appareils avec borne de terre doivent toujours être mis à la terre.
  - En cas d'existence d'une borne de terre (douille vert-jaune), celle-ci doit toujours être raccordée à la terre de protection. La terre de protection doit toujours être raccordée en premier (avant la tension) et être débranchée en dernier (après coupure de la tension).
- Sauf indications contraires dans les caractéristiques techniques, l'appareil ne possède pas de fusible intégré.

## 2 Pictogrammes

Ce document et le matériel décrivent comportent des informations sur les dangers potentiels d'une utilisation non conforme du système. Les pictogrammes utilisés sont les suivants :



### Avertissement

... signifie que le non-respect peut entraîner de graves dommages corporels ou matériels.

## 3 Usage normal

Les stations du système de production modulaire ne doivent s'utiliser que :

- pour un usage normal, c'est-à-dire dans le cadre de l'enseignement et de la formation, et
- en parfait état sur le plan de la sécurité.

Les stations sont construites conformément aux règles techniques reconnues en matière de sécurité. Une utilisation non conforme peut néanmoins mettre en danger la vie ou la santé de l'utilisateur ou de tiers ainsi qu'affecter l'intégrité des composants.

Le système de formation de Festo Didactic est exclusivement destiné à la formation initiale et continue dans le domaine de l'automatisation et de la technique. Il incombe à l'établissement de formation et/ou aux formateurs de faire respecter par les étudiants les consignes de sécurité décrites dans le présent manuel de travaux pratiques.

Festo Didactic décline par conséquent toute responsabilité pour les dommages causés aux étudiants, à l'établissement de formation et/ou à des tiers du fait de l'utilisation de cet appareil en dehors du contexte d'une pure formation, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute intentionnelle ou à une négligence grossière de Festo Didactic.

## 4 Pour votre sécurité

### 4.1 Notes importantes

La condition de base à l'utilisation en toute sécurité et au parfait fonctionnement du système MPS® est de bien connaître les consignes élémentaires et prescriptions de sécurité. Le présent manuel contient les indications les plus importantes pour utiliser le système MPS® en toute sécurité.

Les consignes de sécurité, notamment, doivent être respectées par tous ceux qui travaillent sur le système MPS®.

Il convient en outre de respecter les règles et prescriptions de prévention des accidents en vigueur sur le site considéré.

### 4.2 Engagement de l'exploitant

L'exploitant s'engage à ne laisser travailler sur le système MPS® que des personnes :

- au fait des prescriptions fondamentales de sécurité et de prévention des accidents et ayant été initiées à la manipulation du système MPS®,
- ayant lu et compris le chapitre sécurité et les avertissements du présent manuel.

Le respect de la sécurité par le personnel sera vérifié à intervalles réguliers.

### 4.3 Engagement des étudiants

Toutes les personnes chargées de travailler sur le système MPS® s'engagent, avant de commencer, à :

- lire le chapitre sécurité et les avertissements du présent manuel,
- respecter les prescriptions fondamentales de sécurité et de prévention des accidents.

### 4.4 Dangers liés à l'utilisation du système de production modulaire

Le système MPS® est construit conformément aux règles techniques reconnues en matière de sécurité. Son utilisation peut néanmoins mettre en danger la vie et la santé de l'utilisateur ou de tiers ainsi qu'affecter l'intégrité de la machine ou d'autres biens.

Le système MPS® ne doit s'utiliser que :

- pour l'usage auquel il est destiné et
- en parfait état sur le plan de la sécurité.



**Les défauts susceptibles d'affecter la sécurité doivent être immédiatement éliminés !**

#### 4.5 Travailler en toute sécurité

##### Généralités

- Les étudiants ne doivent travailler sur les montages que sous la surveillance d'une enseignante ou d'un enseignant.
- N'utilisez le matériel électrique (tels que blocs d'alimentation, compresseurs, groupes hydrauliques, etc.) que dans des locaux de formation dotés d'un dispositif différentiel résiduel (DDR).
- Respectez les indications données dans les fiches techniques et notices d'utilisation des différents composants, en particulier toutes les consignes de sécurité !
- Veillez à ne pas générer des dysfonctionnements susceptibles d'affecter la sécurité.
- Portez votre équipement de protection individuel (lunettes de protection, casque anti-bruit, chaussures de sécurité) lorsque vous travaillez sur les montages.

##### Mécanique

- Coupez l'alimentation en énergie !
  - Coupez aussi bien l'alimentation de puissance que l'alimentation de commande avant de travailler sur le montage.
  - N'intervenez sur le montage que s'il est arrêté.
  - Sachez que les moteurs ne s'arrêtent pas immédiatement à la coupure de l'alimentation.
- Montez solidement tous les composants sur la plaque profilée.
- Veillez à ce que les capteurs de fin de course ne soient jamais actionnés de face.
- Risque de blessure lors de la recherche d'erreurs ! Utilisez un outil, par exemple un tournevis, pour actionner les capteurs de fin de course.
- Installez les composants de telle sorte qu'ils ne gênent pas l'actionnement d'interrupteurs ni de dispositifs de sectionnement de l'alimentation.
- Notez les indications concernant l'implantation des composants.

## Électricité

- Mettre hors tension !
  - Coupez l'alimentation électrique avant de travailler sur le montage.
  - Veuillez noter que certains composants peuvent avoir stocké de l'énergie électrique.  
Vous trouverez des informations à ce sujet dans les fiches techniques et notices d'utilisation des composants.
- Utiliser uniquement une très basse tension de sécurité de 24 V DC maximum.
- Branchement et débranchement de connexions électriques
  - Ne branchez des connexions électriques qu'en l'absence de tension.
  - Ne débranchez des connexions électriques qu'en l'absence de tension.
- Ne dépassez pas les courants admissibles sur les câbles et les appareils.
  - Comparez toujours les courants aux valeurs admissibles des appareils, câbles et fusibles.
  - En cas de non-concordance, utilisez un fusible distinct monté en amont comme protection contre les surintensités.
- N'utilisez pour les connexions électriques que des câbles de liaison dotés de connecteurs de sécurité.
- Posez les câbles de liaison de sorte à éviter les pliures et cisaillements.
- Ne posez pas de câble sur des surfaces chaudes.
  - Les surfaces chaudes sont repérées par un symbole de mise en garde adéquat.
- Veillez à ce que les câbles de liaisons ne soient pas en permanence sous traction.
- Les appareils avec borne de terre doivent toujours être mis à la terre.
  - En cas d'existence d'une borne de terre (douille vert-jaune), celle-ci doit toujours être raccordée à la terre de protection. La terre de protection doit toujours être raccordée en premier (avant la tension) et être débranchée en dernier (après coupure de la tension).
  - Certains appareils possèdent un courant de fuite élevé. Ces appareils doivent également être mis à la terre par un fil de protection.
- Sauf indications contraires dans les caractéristiques techniques, l'appareil ne possède pas de fusible intégré.
- Pour débrancher les câbles de liaison, tirez sur les connecteurs, pas sur les câbles.

## Pneumatique

- Mettre hors pression !
  - Coupez l'alimentation pneumatique avant de travailler sur le montage.
  - Vérifiez avec des manomètres que le montage est bien hors pression.
  - N'oubliez pas que de l'énergie peut être stockée dans des accumulateurs pneumatiques.  
Vous trouverez des informations à ce sujet dans les fiches techniques et notices d'utilisation des composants.
- Ne dépasser pas la pression maximale admissible de 600 kPa (6 bar).
- N'appliquez l'air comprimé qu'après avoir branché et fixé tous les tuyaux.
- Ne débranchez pas de tuyaux sous pression.
- N'essayez pas d'obturer un tuyau ou un raccord avec les doigts ou avec la main.
- Risque de blessure à la mise sous pression !  
Des vérins peuvent se mettre en mouvement intempestivement.
- Risque d'accident par sortie de la tige de vérin !
  - Positionnez toujours les vérins pneumatiques de sorte qu'aucun obstacle n'entrave la course de la tige.
  - Faites en sorte que la tige de vérin ne heurte pas des composants fixes du montage.
- Risque d'accident en cas de détachement intempestif de tuyaux !
  - Utilisez les tuyaux les plus courts possible.
  - En cas de détachement d'un tuyau :  
Coupez immédiatement l'alimentation pneumatique.
- Réalisation des montages pneumatiques :  
Raccordez les appareils avec le tuyau plastique de 4 mm ou 6 mm de diamètre extérieur. Enfichez le tuyau jusqu'en butée dans le raccord.
- Avant de procéder au démontage, coupez l'alimentation en air comprimé.
- Démontage des circuits pneumatiques :  
Appuyez sur la bague de déverrouillage bleue pour débrancher le tuyau.
- Bruit dû à l'échappement de l'air comprimé
  - Le bruit produit par l'échappement d'air comprimé peut nuire à l'ouïe. Réduisez le bruit en utilisant des silencieux ou portez un casque anti-bruit si le bruit est inévitable.
  - Équipez tous les orifices d'échappement des jeux d'équipement de silencieux.  
Ne retirez pas ces silencieux.

## 5 Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Pression de service	600 kPa (6 bar)
Tension d'alimentation	24 V DC, 4,5 A
Entrées/sorties TOR Entrées : 7 (8) Sorties : 7	24 V DC maxi 2 A maxi par sortie 4 A maxi au total
Entrées/sorties analogiques Entrées : 1 (0) Sorties :	0 – 10 V DC ou ± 10 V DC
Connexion électrique	Connecteur femelle IEEE-488 24 pôles (SysLink)
Raccordement pneumatique	Tuyau en plastique de 6 mm de diamètre extérieur
Consommation d'air comprimé sous 600 kPa (cycle permanent)	3 l/min
Dimensions	350 mm x 700 mm x 450 mm
<b>Sous réserve de modifications</b>	

## 5.1 Brochage

### Numérique

Fonction	SysLink	Couleur	Désignation
I0	13	gris/rose	Pièce en début de convoyeur
I1	14	rouge/bleu	Pièce en milieu de convoyeur
I2	15	blanc/vert	Pas de pièce en fin de convoyeur
I3	16	marron/vert	Capteur de distance (signal de sortie TOR)
I4	17	blanc/vert	Pince ouverte
I5	18	marron/jaune	Pince en haut
I6	19	blanc/jaune	Vérin oscillant en position « Convoyeur »
I7	20	gris/marron	Vérin oscillant en position « Table de mesure »
Q0	1	blanc	Marche avant convoyeur
Q1	2	marron	Marche arrière convoyeur
Q2	3	vert	Sortir séparateur
Q3	4	jaune	Activer stoppeur
Q4	5	gris	Ouverture pince
Q5	6	rose	Pince vers le bas
Q6	7	bleu	Tourner vérin oscillant en position « Table de mesure »
Q7	8	rouge	
24 V A	9+10	noir	24 V alimentation des sorties
24 V B	21+22	blanc/rose	24 V alimentation des entrées
GND A	11	marron/rose	0 V alimentation des sorties
GND A	12	lilas	0 V alimentation des sorties
GND B	23+24	blanc/bleu	0 V alimentation des entrées

#### Nota

Sur toutes les variantes préférentielles API, des cavaliers sont enfichés de ARRÊT D'URGENCE à bit 1.5.

## Analogique

Fonction	Sub-D	Couleur	Désignation
AIn0	8	rouge	Capteur de distance (sortie analogique)
AIn1	7	bleu	
AIn2	15	blanc/vert	
AIn3	14	rouge/bleu	
AOut0	1	blanc	
AOut1	2	marron	
GND A	3	vert	
GND B	6	rose	

## 6 Transport/Déballage/Fourniture

### 6.1 Transport

Les stations MPS® sont livrées en caisse-palette.

La caisse doit être exclusivement manutentionnée au moyen de transpalettes ou de chariots à fourche appropriés. Il convient de faire en sorte que la caisse ne puisse se renverser ni tomber.

Tout dommage dû au transport doit être immédiatement signalé au transporteur et à Festo Didactic.

### 6.2 Déballage

Au déballage de la station, retirez avec précaution le matériau de calage de la caisse. Au déballage, veillez à ne pas endommager les structures de la station.


Une fois la station déballée, vérifiez qu'elle n'a pas été éventuellement endommagée. Tout dommage doit être immédiatement signalé au transporteur et à Festo Didactic.

### 6.3 Fourniture

Vérifiez la conformité de la fourniture au bon de livraison et à la commande. Les non-conformités éventuelles doivent être immédiatement signalées à Festo Didactic.

## 7 Présentation

### 7.1 La station de mesure



Le contrôle, tout comme la mesure, désigne un sous-ensemble de la fonction de manipulation « Contrôle ».


Les éléments essentiels du contrôle sont l'acquisition d'informations (état réel) et leur comparaison avec des propriétés spécifiées (état demandé) ainsi que la décision en résultant « Pièce conforme/non conforme » ou « oui/non ».

L'élément essentiel de la mesure est la comparaison de propriétés (état réel) à des grandeurs de référence spécifiées (état demandé).

Les variantes de contrôle et de mesure sont

- contrôle de présence
- vérification d'identité
- contrôle de forme
- contrôle de couleur
- contrôle de poids ou pesée
- contrôle ou mesure de taille
- contrôle ou mesure de position
- contrôle ou mesure d'orientation


## 7.2 Le module de rotation-levage



Le module de rotation-levage est un manipulateur à 2 axes destiné à de petites tâches de rotation et de levage avec pince à serrage parallèle. Le module convient au transport de pièces de 40 mm de diamètre. La position de préhension et l'angle de rotation sont réglables.

Le module est entièrement monté, avec vérin linéaire, vérin rotatif, pince à serrage parallèle, distributeurs et interface électrique.

### 7.3 Le module convoyeur



Le module convoyeur peut se monter sur une plaque profilée, sur un pied profilé ou sur une plaque de montage à fentes. Le moteur à courant continu est positionnable en toute liberté. Le module convoyeur convient au transport et à la séparation de pièces de 40 mm de diamètre (p. ex. jeu de pièces « Corps » ou « Vérin à assembler »).

Le module est entièrement assemblé. Le contrôleur de moteur intégré permet le transport vers la gauche ou vers la droite.

Le module convoyeur sert au transport et au stockage temporaire des pièces. La détection des pièces en début de convoyeur, en amont du séparateur et en fin de convoyeur est assurée par des capteurs de proximité optiques à fibres optiques.

L'entraînement du convoyeur s'opère par motoréducteur à courant continu.

Un électroaimant (rotatif) associé à un séparateur permet d'arrêter et de séparer les pièces.

## 8 Fonctionnement

La station de mesure prélève des pièces dans le processus en cours pour en déterminer la hauteur.

Les pièces posées sur le convoyeur sont amenées jusqu'au stoppeur. Le module de rotation-levage saisit les pièces et les dépose sur une table de mesure. Un capteur de distance y détecte la hauteur. La pièce est ensuite replacée sur le convoyeur. Selon le résultat de la mesure, la pièce est évacuée par un aiguillage électrique sur une goulotte ou bien transportée jusqu'au bout du convoyeur.

Des barrières à transmission et des détecteurs à réflexion à fibre optique surveillent le flux matières sur le convoyeur.

Le convoyeur peut être utilisé dans les deux sens.

### **Signaux de sortie du capteur de distance**

Le capteur de distance délivre à la fois un signal de sortie analogique et un signal binaire. La sortie binaire peut s'adapter par simple « teach-in » aux exigences de la mesure.

## 9 Description du cycle

### **Prérequis au démarrage**

- Pas de pièce en début de convoyeur

### **Position initiale**

- Vérin oscillant en position « Convoyeur »
- Pince en haut
- Pince fermée
- Stoppeur sorti
- Aiguillage rentré
- Moteur du convoyeur à l'arrêt

### **Cycle**

1. Si une pièce est détectée, le moteur du convoyeur se met en marche, la pièce est alors acheminée au stoppeur.
2. Le détecteur à réflexion, en amont du stoppeur, détecte la pièce, le moteur du convoyeur s'arrête.
3. Le module de rotation-levage saisit la pièce sur le convoyeur et la dépose sur la table de mesure.
4. La hauteur de la pièce est détectée.
5. Le module de rotation-levage saisit la pièce sur la table de mesure et la replace sur le convoyeur.

**« Hauteur de pièce correcte »**

6. Le stoppeur commute et le moteur du convoyeur est mis en marche. La pièce est alors acheminée en fin de convoyeur.
7. Lorsque la pièce arrive en fin de convoyeur, le moteur du convoyeur est arrêté.

**« Hauteur de pièce non correcte »**

8. L'aiguillage sort.
9. Le stoppeur commute et le moteur du convoyeur est mis en marche. La pièce est évacuée par la goulotte.
10. Lorsque la pièce atteint la goulotte, le moteur du convoyeur est arrêté.

## 10 Mise en service

Les stations du système MPS® sont livrées d'origine

- complètement montées,
- configurées en stations isolées opérationnelles,
- mises en service et
- contrôlées.

### Nota

En cas de combinaison de plusieurs stations, des modifications doivent éventuellement être apportées à la structure mécanique ainsi qu'à l'implantation et au réglage des capteurs.

La mise en service se limite normalement à un contrôle visuel du parfait câblage/tuyautage et à l'application de la tension d'alimentation.


Tous les composants, tuyaux et câbles sont bien repérés, ce qui permet de rétablir sans problèmes toutes les liaisons.

### 10.1 Poste de travail


Pour mettre en service la station du système MPS® avec les exemples de programmes, il vous faut :

- la station MPS® montée et configurée,
- un pupitre de commande,
- une carte API à 16 entrées/sorties numériques (TOR),
- un bloc d'alimentation 24 V CC, 4,5 A,
- une alimentation en air comprimé à 600 kPa (6 bar),
- un PC sur lequel est installé un logiciel de programmation d'API et
- deux câbles d'E/S (SysLink).

## 10.2 Montage de la plaque profilée et du pupitre de commande



## 10.3 Câblage



### 1. Carte API – Station

En cas d'utilisation du module 19"  
Connexion par système SysLink : Reliez par un câble SysLink le connecteur femelle A au connecteur femelle SysLink de l'interface C ou au connecteur femelle SysLink du terminal d'E/S numériques de la station.

### 2. Carte API – Pupitre de commande

En cas d'utilisation du module 19"  
Connexion par système SysLink : Reliez par un câble SysLink le connecteur femelle B au connecteur femelle SysLink du pupitre de commande.

### 3. Carte API – Bloc d'alimentation

Branchez les fiches de sécurité de 4 mm aux douilles du bloc d'alimentation.

### 4. PC – API

Reliez votre PC à l'API par un câble de programmation.

## 10.4 Alimentation électrique

- Les stations s'alimentent par bloc secteur en tension continue de 24 V (5 A maximum).
- L'alimentation en tension de l'ensemble de la station est assurée via le rack API.

## 10.5 Chargement des programmes API

Pour charger les programmes API, procédez comme décrit dans les manuels du logiciel de programmation que vous utilisez.

Vous trouverez les programmes API actuels pour différents automates sur Internet, à l'adresse suivante :

[www.festo-didactic.com](http://www.festo-didactic.com) > Service > Systèmes mécatroniques MPS® > Stations

## 10.6 Démarrage du cycle

1. Vérifiez l'alimentation en tension et en air comprimé.
2. Avant la mise en référence, enlevez à la main les pièces se trouvant aux points de transfert de modules ou de stations.
3. Effectuez la mise en référence. La mise en référence peut se demander quand le bouton-poussoir RESET est allumé et s'opère par actionnement du bouton.
4. Posez une pièce au début du convoyeur.
5. Démarrez le cycle de la station. Le démarrage peut se demander quand le bouton-poussoir START est allumé et s'opère par actionnement du bouton.

### Notes

- Le cycle peut être interrompu à tout moment par actionnement du bouton-poussoir ARRÊT D'URGENCE ou par actionnement du bouton-poussoir STOP.
- Le sélecteur à clé AUTO/MAN vous permet de choisir entre cycle permanent (AUTO) et cycle unique (MAN).
- En cas de combinaison de plusieurs stations, la mise en référence des différentes stations s'opère en sens inverse du flux matière.
- S'il n'y a pas de pièces dans le dépileur, le témoin DÉPIL. VIDE s'allume.  
Remplissez alors le dépileur de pièces. Acquittez par actionnement du bouton-poussoir START.

## 11 Maintenance et entretien

La station n'exige pratiquement aucune maintenance. Il convient toutefois, à intervalles réguliers, de :

- nettoyer les lentilles des capteurs optiques, les optiques des fibres ainsi que les réflecteurs,
- nettoyer la face sensible des capteurs de proximité et
- nettoyer l'ensemble de la station

à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux ou d'un pinceau.

### Nota

Aucun produit de nettoyage agressif ou abrasif ne doit être utilisé.

## 12 Informations complémentaires et mises à jour

La documentation technique des stations MPS® fait l'objet d'informations complémentaires et mises à jour que vous trouverez sur Internet à l'adresse :

[www.festo-didactic.com](http://www.festo-didactic.com) > Service > Systèmes mécatroniques MPS®



**Festo Didactic SE**

Rechbergstraße 3

73770 Denkendorf

Germany



+49 711 3467-0



+49 711 34754-88500



[www.festo-didactic.com](http://www.festo-didactic.com)



[did@festo.com](mailto:did@festo.com)